

# Steckerbelegung Onroad / Offroad Wahlschalter 16 pol Touareg 7p

**Beitrag von „00boxer“ vom 25. Februar 2019 um 11:49**

Hallo erstmal,

Habe ein Problem bei der Wiederherstellung der korrekten Steckerbelegung für den 16 poligen Onroad / Offroad Wahlschalter im Touareg 7p aus 01/2018. der Vorbesitzer hatte ein SSAM Modul einbauen wollen und wohl den falschen Stecker zerlegt. Seit dem geht die LED im Drehschalter Onroad / Offroad nicht mehr und ich würde gerne überprüfen, ob die Belegung des 16pol Steckers wieder richtig vorgenommen wurde. Die Anzeige im Multifunktionsdisplay wechselt bei der Bedienung des Schalters aber die Beleuchtung zeigt nicht den ausgewählten Modus am Wählschalter. Vielen Dank im voraus für die hoffentlich nicht zu aufwendige Hilfe.  
00Boxer