

Drosselklappensteuereinheit :- (**ich dreh durch**

Beitrag von „Maximilian89“ vom 26. Februar 2019 um 11:34

Hallo Freunde,

7L 3.0 TDI 2005

001592 Drosselklappensteuereinheit (J338)

P0638-002-unplausibles Signal

mittlerweile verzweifle ich schon ganz an diesem Thema! 🤔

Dieser Fehlercode wird per VCDS angezeigt und kann nicht gelöscht werden!

- Losgegangen ist das Ganze vor 8 Wochen mit einer defekten Drosselklappe. Bekanntes Problem die Kunststoffräder waren verschlissen. Also neue Drosselklappe rein und seit dem 1000km gefahren.

- dann wieder der Fehler "Abgas Werkstatt" :- (.

- VCDS meldet wie oben geschrieben. "Drosselklappensteuerung".

- meine Werkstatt hatte sofort auf Kulanz die Drosselklappe getauscht. somit nagelneu Drosselklappe drinnen.

fehler wurde gelöscht, aber nach ein paar Kilometer wieder das selbe.

- daraufhin wurde der Kabelbaum durchgemessen und geprüft, alles in Ordnung!

- Meine Werkstatt weiß nicht mehr weiter....

so jetzt bin ich eigentlich am Ende.

Könnte das Steuergerät defekt sein?

Was könnte ich noch durchmessen oder prüfen?

Vielen Dank für euere Mühen 🙏

Gruß Max