

Ausbau Kraftstoffpumpe/ Förderpumpe V10

Beitrag von „Tobi s.“ vom 28. Februar 2019 um 09:42

Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort, das habe ich schon probiert es wird nur die rechte angesteuert die linke überhaupt nicht egal ob neue oder alte Pumpe. Es liegt auch nur an der rechten Pumpe Strom an, an der linken gar nichts leider 😔