

# Kein Radioempfang

**Beitrag von „docjoga“ vom 1. März 2019 um 01:36**

Hallo Maik,

das muss nicht unbedingt sein.

Hattest du das Radio ausgebaut?

Die Fakra Antennestecker sind nicht sehr robust, beim Wiedereinbau rutschen sie auch gerne mal ab.

Du hast drei Antennenanschlüsse, blau für GPS und die anderen beiden unten seitlich für die Antennen.

Ich würde erstmal die Stecker kontrollieren.

Einbauort der Antennen (müssten vier sein), sind glaube ich alle unterm Dachhimmel vorne sowie hinten.

Die Verstärker sind in den Seitlichen Fächern unterhalb der Fenster verbaut.

Hoffe das hat weitergeholfen

Gruß docjoga