

# **"Fahrwerkfehler Werkstatt" Fehler 01780**

**Beitrag von „D706“ vom 3. März 2019 um 07:58**

Hatte den gleichen Fehler 01780. Habe dann über Vcnds die Höhe aller Luftbeine neu angelernt. Seither ist der Fehler weg.