

# **Ruckeln unter Last bei 1600 - 2200 Umdrehungen**

**Beitrag von „ChrisofBelair“ vom 4. März 2019 um 05:55**

Hallo, danke für die Antwort. Das habe ich letzte Woche bereits gemacht. Es gab keine Veränderung. Am Freitag ist dann die PDE Zylinder 4 komplett ausgefallen. Ich habe eine gebrauchte Einheit bestellt. Die sollte in den nächsten Tagen hier eintreffen, dann tausche ich Sie aus.