

# **Ruckeln unter Last bei 1600 - 2200 Umdrehungen**

**Beitrag von „ChrisofBelair“ vom 4. März 2019 um 20:38**

Hier vielleicht noch eine Info an alle die mitlesen. Der Filter den ich verbaut hatte war keiner für 9 Euro. Es war lediglich nicht der Original Filter. Kostenpunkt 40 Euro. Der alte Filter war nicht übermäßig verunreinigt.

Ich bin hier auf der Suche nach sachlicher Hilfestellung. Ich wäre dankbar wenn es sich darauf beschränken würde.

Wenn jemand noch etwas nützliches beitragen kann bin ich auch dafür dankbar.

Wenn nicht, gebe ich Bescheid wie es ausgegangen ist.

Grüße