

Touareg Heck bricht aus, hoher Reifenverschleiß

Beitrag von „coala“ vom 6. März 2019 um 13:05

Servus Michael,

mit dem Magnet ist nichts zu befürchten, Zündung halt aus, am Stellmotor gibt es tatsächlich Hallgeber 😊

Grüße
Robert