

Fensterheberschalter (Master) auf Fahrerseite...

Beitrag von „Springa“ vom 9. März 2019 um 23:57

Moin Tom,

ich hatte dieses Problem mal bei einem anderen Fahrzeug.

Ursache war eine kalte Lötstelle im Fensterheberschalter.

Also ausbauen, öffnen und untersuchen. Nachlöten kostet nur ein paar Cent.