

# ESP Lampe dauerhaft an

**Beitrag von „nico371“ vom 10. März 2019 um 14:23**

Guten Tag

Ich fahre einen Touareg 3.2 V6 gestern wurde ein Ölwechsel gemacht sowie Pollen-und Luftfilter getauscht sowie die Drosselklappe gereinigt. Jetzt habe ich seitdem die Esp Lampe dauerhaft an. Mein Schwiegervater ist Kfz Meister und hat den Fehler ausgelesen und meinte es wäre der fehler 17887 Bremsunterdrucksystem zusätzlich hatte ich auf der Autobahn noch ein Ausfahl der Gang anzeige. Leider weiß mein Schwiegervater auch keine Lösung für das Problem hatte jemand dieses Phänomen schonmal