

A-Säule und Fußraum Fahrerseite nass

Beitrag von „pe7e“ vom 11. März 2019 um 16:06

Meist rutscht der Schlauch vom Anschluss runter. Daher bringt die Methode mit dem Draht nichts. Man sollte den gesamten Ablaufweg überprüfen.