

# Rost Im Bereich der Kennzeichenbeleuchtung

**Beitrag von „Andy Ommsen“ vom 11. März 2019 um 16:53**

Moin zusammen,

bei meinem T-Reg (EZ 2011) musste ich feststellen, dass die Heckklappe um die linke Kennzeichenbeleuchtung anfängt zu rosten 🙄. Von einem Premiumhersteller hätte ich etwas bessere Qualität erwartet. Hat jemand schon Erfahrung mit ähnlichen Problemen (Rostbildung) an seinem Dicken?

Gruß A.