

# Startgeräusche Steuerkette

**Beitrag von „coala“ vom 18. März 2019 um 09:06**

Servus Stefan,

na immerhin warst du schon nah am richtigen Bereich 😊 Das Startgeräusch kommt mir von meinen beiden vorherigen 7 P bekannt vor. Liegt daran, dass der hydraulische Kettenspanner nach der Standzeit Druck verliert und dann ein Rasseln der Steuerkette zu auftritt. Tritt mal auf, mal nicht, je nachdem. Klingt nicht schön, ist aber - in diesem Umfang - nicht bedenklich. Das wird sich nicht ändern lassen, außer durch Austausch des Kettenspanners. Wenn du noch Garantie hast dann tauschen lassen, ansonsten würde ich persönlich nichts unternehmen, so lange das nicht deutlich schlimmer wird.

Grüße  
Robert