

Viel Wasser im Dicken, woher?

Beitrag von „Hartholzwurm“ vom 19. März 2019 um 08:34

Hallo

das kenne ich auch Wasser in der Mulde von der 2 Batterie.

Bei mir war das durch die Scharniere von der Heckklappe gekommen.

Ich habe den Dachhimmel im hinteren Bereich runter genommen (nach unten gedrückt)

und dann Wasser in die Scharnier schlitze gespritzt und dann konnte man sehen das die Dichtung nicht mehr dicht war.

die seiten mit Silikon abgespritzt und nun ist er trocken.

Ich hoffe das ich dir einen brauchbaren Tipp gegeben habe.