

# **Fehlercode 02850 Steuergerät 2 für Spurwechselassistent (J770) 014 defekt**

**Beitrag von „Toni0809“ vom 20. März 2019 um 22:28**

Hallo Leute,

Hat das jemand von euch schon mal gehabt ?

Im Tacho steht ACC UND FRONT ASSIST NICHT VERFÜGBAR.

Dadurch funktioniert das tempomat auch nicht.

Die Diagnose sagt das das Steuergerät für den Spurwechselassistenten defekt ist.

Glaubt ihr das der Fehler tatsächlich am Steuergerät liegt ?

Wenn ja welches Steuergerät ist die nr 2 ?

Vielen Dank im Vorraus

Gruß Toni