

# **Ausbau Kraftstoffpumpe/ Förderpumpe V10**

**Beitrag von „Sierrakiller“ vom 23. März 2019 um 12:20**

Hallo Tobi

Hast Du denn das Problem beheben können?

Hast Du die Sicherungen nur einer Sichtprüfung unterzogen, oder hast Du sie auf Durchgang geprüft?

Oder vielleicht auch mal auf Verdacht einfach eine neue reingesteckt?

Evtl. solltest Du Dir einen Elektriker suchen, der mit ner entsprechenden Messung den Unterbruch finden kann.

Viel Erfolg!