

Die Schattenseite des Sommers - Schiebedach

Beitrag von „mark1“ vom 23. März 2019 um 17:42

Mich hat dieser Fehler auch erwischt- Ritzel am Motor gebrochen (V10/Solardach)

5 Schrauben später - Foto der Ersatzteilnummer gemacht und in der Bucht zig Angebote gefunden. Der Motor von Webasto ist nicht nur bei VW/ Solardach eingesetzt...

2 Tage und 20 Euro später funktioniert wieder alles

Gruss

Mark