

Luftfederung defekt...

Beitrag von „mazelto“ vom 24. März 2019 um 08:50

Ok, Problem gelöst 😊 Es war ein abgefallener Niveauregulierungssensor vorne links. Habe ihn jetzt erstmal wieder in die Halterung eingesteckt und mit einem Draht fixiert. Danach fing er sofort an zu pumpen. Probefahrt gemacht und er federt wieder wie zuvor. Werde mir nun 2 neue bestellen und auswechseln.

Was mich aber trotzdem brennend interessiert ist, warum der Login-Code nicht angenommen wird?