

iPhone Xs MAX & Telefonschnittstelle Business

Beitrag von „chrtha“ vom 25. März 2019 um 00:24

Ich fahre seit rund einem Monat einen T3, verwende iPhone X (kein Xs). Was bei meinem T2 davor kein Problem war und in den ersten Wochen mit dem Neuen auch nicht, macht nun Probleme.

Was mir auch aufgefallen ist: Ich verwende CarPlay mit Kabelverbindung zum Teil, nicht immer. Wenn das der Fall war, kommt es bei den unmittelbar nachfolgenden Fahrten zu Problemen.

CT