

## **Auffälligkeit 3. Gang Touareg Bj. 2017**

**Beitrag von „Skyhunter“ vom 27. März 2019 um 17:15**

Hallo liebe Forenmitglieder,

das Problem konnte durch eine VW-Fachwerkstatt behoben werden: der Wandler musste getauscht werden. Allerdings habe ich immer noch einen leicht "durchrutschenden/schleifenden" 3. Gang. Das scheint aber in gewissem Umfang so normal und gewollt zu sein.

Gruß, Skyhunter