

# Fehlercode 02850 Steuergerät 2 für Spurwechselassistent (J770) 014 defekt

Beitrag von „Todi“ vom 28. März 2019 um 20:13

[Zitat von Toni0809](#)

{...}Wenn ja welches Steuergerät ist die nr 2 ? {...}

Servus Toni,

beim T1 sitzen die Steuergeräte J769 (Master, links) und J770 (Slave, rechts) hinter der hinteren Stoßstange. Wäre jetzt ein Nachschauen wert ob das beim T2 identisch ist 😊

Nach Austausch eines/der Steuergeräte ist meines Wissens eine Kalibrierung (ggfs. auch Codierung) nötig.

Ich würde hier ein paar Euro investieren und mal "Erwin" befragen. Vielleicht hast du ja auch Zugriff auf das SSP 470, da sollten auch einige Infos drinstehen...

Gruß  
Todi