

Erste Erfahrungen zum neuen Touareg III (CR)

Beitrag von „coala“ vom 3. April 2019 um 16:58

Zitat von TAltemeier

Das Getriebe geht mir mittlerweile von Tag zu Tag mehr auf den Sack. Bei Lastwechsel gibt es immer mehr Ruckler und Zuckler, das Durchrutschen bei mittlerer Last wird immer heftiger und "lauter" (nein, es ist nicht der Turbo der Abbläst), und wird bei Gangwechsel immer mehr mit einem lauten "Wutsch" begleitet. Dazu ruckelt der Motor im Teillastbetrieb auf Landstraßen oft so, dass ich denke "der geht doch gleich aus"....
[...]

Servus,

1:1 das Gleiche wie bei meinem Fahrzeug, zusätzlich zum schon immer üblen Schaltverhalten geht das mit den von dir beschriebenen Geräuschen nun auch bei mir los, nach erst schlappen 11.000 km auf der Uhr. Da fragt man sich unweigerlich, was da denn noch so alles kommt, bzw. wie lange das überhaupt hält 🙄.

Ein Traum, zusammen mit dem fröhlich vor sich hin winselnden HA-Differential, das auch nicht gerade leiser wird. Extremes Ruckeln hat mein Exemplar auch, so lange er nicht komplett auf Betriebstemperatur ist. Und hier denen sich die Lastbereiche leider zunehmend aus, in denen das auftritt. Anfangs war das nur auf bestimmten Strecken, nun fast schon überall, wenn man nicht gerade bergauf fährt. Irgendwas läuft da langsam aber sicher komplett aus dem Ruder. Aber auch betriebswarm ist stets eine leichte Neigung zum Ruckeln vorhanden bei Teillast. Ähnlich dem Magerruckeln bei Benzinern, noch zu Vergaser-Zeiten 🙄.

Grüße
Robert

P.S.: Das hier habe ich kürzlich in einem Mercedes Forum gefunden, in dem es allerdings über einen Oldtimer geht, einen 107 SL. Ich zuckte innerlich zusammen, musste unwillkürlich sofort an mein Auto denken und verwarf gerade noch so mit Mühe ein paar dumme Gedanken :

Zitat: [...] [FONT=""]Früher wurden bei Gebrauchtwagen, Hinterachsen ruhig gemacht mit einfüllen von Sägemehl und Bananen. Viel Ford u.a. Granada wurden so ruhiger oder es wurde eine kleines Loch in die Kardanwelle gebohrt und die hole Welle wurde mit expansion Bauschaum gefüllt. Damit wurde die Geräuschübertragung unterbunden, manchmal hat es geholfen?![/FONT] [...]