

Drosselklappensteuereinheit :-(**ich dreh durch******

Beitrag von „thomasmerkt“ vom 7. April 2019 um 21:48

Hallo zusammen,

ich habe genau das gleiche Problem.... Saugrohrklappen getauscht immer noch P0638. An den Kabeln ist kein Fehler erkennbar.

Und jetzt leuchtet auch noch der Partikelfilter...

Hat jemand einen Tip?

Gruß Thomas