

# Saugrohrklappen Fehler P0638 unplausibles Signal

Beitrag von „thomasmerkt“ vom 7. April 2019 um 21:56

Hallo zusammen,

ich habe den Fehler "001592 Drosselklappensteuereinheit (J338) P0638-000-unplausibles Signal"

Die Saugrohrklappeneinheit habe ich bereits getauscht. Der Fehler besteht weiterhin. und jetzt leuchtet auch noch Partikelfilter - Bordbuch..... kann mir jemand sagen, welche Fehler noch möglich sind ?

viele Grüße

Thomas