

Firmware Update RNS 850

Beitrag von „ivuso“ vom 8. April 2019 um 09:42

Hallo. Vielen Dank für Ihre Antwort. Ich habe dieses Verfahren bereits ausprobiert. Der Touareg ist an ein Ladegerät angeschlossen, ich bin RNS eingeschaltet. Ich habe gewartet, bis alles geladen war (in "Setup" ist alles offen). Ich habe alle Tasten (NAV, RADIO usw.) ausprobiert. Dann steckte ich die Karte ein und wählte das Update. Natürlich "USER Defined". Ich habe alle Artikel als Y markiert (außer Bootloader). Dann habe ich das Update ausgeführt. Dann sprangen diese Fehler auf.