

# Bluetooth Audio Streaming geht nicht

Beitrag von „totto75“ vom 9. April 2019 um 18:14

Bei mir war auch weder Telefon noch BT Streaming möglich.

Habe mit den odbeleven zugelegt und dann das übliche Prozedere gemacht.

Green Menu

Diagnose > Setting > Tel-Settings

dort

HFP

BT

NAD

NAD op

aktiviert.

Im Anschluss RNS850 Reset / Reboot also (Tastenkombi Phone & Klima & Mittlerer Drehknopf & Nav & Traffic gleichzeitig halten).

Danach funktionierte bei mir (SW Version 0784) die BT Telefon Funktion ad hoc.

-----

Bluetooth Streaming Musik war nicht möglich. Im Green Menu Punkt Bluetooth konnte ich für das A2DP Häkchen setzen, aber es wurde nicht akzeptiert. Flog also jedes mal wieder raus.

-----

Ich habe dann unter

Diagnose > Setting > AMI-AUX den Punkt "Ami-BT" aktiviert (enable)

und nach erneutem Reboot hat es dann auch mit Apple Musik via BT (Media > Quelle BT) funktioniert