

Touareg startet manchmal erst beim zweiten Versuch

Beitrag von „LaCosaMia“ vom 12. April 2019 um 20:54

Hallo zusammen,

ich habe mit meinem Touareg noch ein weiteres Problem.

Bei ca. 30 % der Startversuche muss ich den Schlüssel nochmals nach links drehen, und er startet erst beim zweiten Mal.

Nach dem ersten fehlgeschlagenen Versuch ist das Radio etc. an, der Anlasser hat aber gar nicht erst den Versuch unternommen, den Motor zu starten.

Danach wurde der Anlasser und die Batterie (er hat nur eine) getauscht. Zudem wurde das Tankentlüftungsventil im Motorraum erneuert.

Leider ohne Erfolg.

Alle mir bekannten Relais 404 und 433 habe ich auch schon getauscht.

Zeitweise kann ich auch feststellen, dass das Kombiinstrument nicht die richtige Uhrzeit anzeigt. Zündung aus/an dann passt alles wieder.

Hat mir jemand noch eine Idee?

Danke.