

# Fehler in Motorelektronik Glühkerze P067500

Beitrag von „pe7e“ vom 29. April 2019 um 11:41

Als gebranntes Kind: Glühkerze raus, neue rein. 🤔

Hatte in meinem A6 C4 5 Zylinder die defekte Glühkerze ignoriert. Die hat sich dann im Kolben verewigt. Ist mir beim Wechsel durch Zufall aufgefallen. Die neue Kerze hatte eine vollkommen andere Spitze - ergo musste die andere auch eigentlich anderes aussehen. Nachdem der Kopf runter war, war das Fiasko zu sehen. Erstaunlicherweise haben die Rest aber so festgehangen das die einige 100 KM "mitgefahren" sind 😄