

# Fehler in Motorelektronik Glühkerze P067500

Beitrag von „Todi“ vom 29. April 2019 um 11:54

[Zitat von pe7e](#)

[...] Erstaunlicherweise haben die Rest aber so festgehangen das die einige 100 KM "mitgefahren" sind 😄

Das ist ja noch die harmlose Form von "blinden" Passagieren. Wenn sich solche "Reste" zwischen Kolben und Zylinderwand verklemmen oder Kontakt mit den Ventilen machen hört der Spaß schnell auf und es wird richtig teuer... zumindest im Vergleich zu einer Glühkerze für ca. 10-15 Euro 😄

Gruß  
Todi