

# Fahrprofilauswahl, Einstellungen nach Neustart verändert/unvollständig

Beitrag von „Rutenhalter“ vom 4. Mai 2019 um 20:05

[Zitat von coala](#)

...

3.) Das alles nervt langsam: Extrem ausgeprägte Anfahrschwäche und stark verzögerte Reaktion aufs Gaspedal, ...

Hab meinen jetzt auch knapp 15 tkm bewegt und musste nach Problemen mit der Massagefunktion die Werkstatt aufsuchen.

Als Ersatzfahrzeug (den ich zuerst bezahlen sollte) hab ich nen A6 quattro 50 bekommen, der, zumindest meiner Info nach, den gleichen Motor drin hat. Ja der ist paar Kilo leichter aber er nimmt auch in den "comfort-Fahrmodi" das Gas deutlich besser an.

Ich scheine ja nicht allein mit meinem Eindruck zu sein, aber spritziges Beschleunigen ist irgendwie mit meinem Touareg nicht möglich.

Gibt es irgendeine Abhilfe?