

# Fehler: Fahrwerk. Werkstatt!

**Beitrag von „touchy“ vom 6. Mai 2019 um 11:25**

Da es eigentlich nur die Dämpferregelung selbst, oder die Ansteuerung der Dämpferregelung sein kann, habe ich mir die Kabel zu den Dämpfern angesehen.... und siehe da: Marderbiss 🐿️

Das Kabel zum Dämpfer vorne links ist durchgebissen...

Könnte man sicher löten, aber ich lasse das nun erst mal vom Freundlichen aufnehmen und gebe an die Teilkasko weiter. Vermutlich wird der gesamte Dämpfer getauscht, wg. Gewährleistung usw....

Habe heute NACHmittag einen Termin. MAI sehn was dabei raus kommt 😞