

Schaltwippen nachrüsten - anderer Kabelbaum?

Beitrag von „pe7e“ vom 7. Mai 2019 um 16:33

VCDS

16 - Steering Wheel

07 - Coding

Long Coding Helper

Byte 2

[Bit 5](#) (Tiptronic Installed)

Check the Box (Change from 0 to 1)