

Klimaanlage

Beitrag von „exilbiker“ vom 10. Mai 2019 um 10:37

Hallo Treckerfreunde,

anbei eine aktuelle Erkenntnis zum Thema Undichtigkeit:

Habe vor wenigen Wochen einen gebrauchten T1 V6TDI gekauft und - leider - die Funktion der Klimaanlage nicht richtig testen können (waren 4 Grad draussen).

Erst jetzt habe ich bemerkt dass die Klimaanlage nicht funktioniert.

Restdruck im System: NULL

Daher Abdrücken mit Stickstoff beauftragt: Ergebnis: Leck im Bereich Radkasten vorne links (soll gezischt haben) aber keine Reparatur weil ATU über die Reparaturwerkzeuge nicht verfügt (so sagen sie).

Andere Fachfirma sagt: die Rohrleitungen sind mit Schellen befestigt, die nach einer gewissen Zeit einfach durch die Vibrationen durchgescheuert werden oder Haarrisse entstehen lassen.

Es ist also ein "ab Werk eingebauter Fehler".

Lösung: betroffene Rohrleitung identifizieren (Kontrastmitteltest), Ersatzteil bestellen (es gibt inzwischen gute Nachbauten von Nachrüstern) und austauschen lassen.

Bin grade dabei mir ein Angebot anfertigen zu lassen.

I keep you informed!

Gruss

Dietmar

T1 V6TDI BJ 2006