

2,5 tdi Motorschaden

Beitrag von „Die Dicke Tamar“ vom 22. Mai 2019 um 14:49

hallo Leute habe bei meinem dicken ein ca fingernagel
grosses loch im block genauer gesagt direct hinter dem Anlasser im kurbellgehäuse
springt an und läuft ohne jegliche untypische geräusentwicklung auch zeigt er mir
nichts im Tacho an bin noch ca 50 km bis nach hause gefahren 😊 frage an euch kann man
das irgendwie flicken ?