

# wassereinbruch

**Beitrag von „NewDriver“ vom 24. Mai 2019 um 19:25**

Es liegt am Defroster der Klima. Unten wo der Pöllenfilter sitzt geht ein Schlauch dur die Spritzwand na draußen. Dieser Schlauch war bei mir verstopft.

Man kommt auch von vorn rann aber ich habe ihn innen abgemacht und vorsichtig das Wasser in einenTrichter mit Schlauch laufen lassen,

damit es nicht noch nässer im Fußraum wird. Ist kein Hexenwerk, nur verdammt eng wenn man größer ist. Also nur Mut und gleich filter mit wechseln.

L.G.