

Discover Premium Kartenupdate Jan. 2019 lässt sich nicht installieren

Beitrag von „coala“ vom 29. Mai 2019 um 17:15

[Zitat von look4free](#)

[...] Es gibt auch kein Kartenslot / CD/DVD Laufwerk mehr im CR, sondern nur USB Schnittstellen [...]

Servus,

eigentlich sollte schon ein SD-Kartenslot verbaut sein, sowohl beim Discover Pro als auch beim Discover Premium. Schon mal an der Zentraleinheit im Handschuhfach im Handschuhfach nachgesehen?

Grüße
Robert