

Touareg springt plötzlich nicht mehr an

Beitrag von „v8fahrer1“ vom 29. Mai 2019 um 22:28

Hallo Zusammen,

seit heute springt mein Touareg nicht an.

Er dreht startet aber nicht. Selbst mit Starthilfe ogelt er super aber geht nicht an.

Folgende Fehler konnte ein Freund auslesen:

Was könnte das sein?

01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenk winkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelekt. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelekt. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelekt. hi. li. -- Status: i.O. 0000
68-Wischerelektronik -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelekt. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: nicht erreichbar 1100
77-Telefon -- Status: i.O. 0000

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/24515-touareg-springt-pl%C3%B6tzlich-nicht-mehr-an/?postID=303398#post303398>

Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\059-907-401-ASB.clb
Teilenummer SW: 7L0 907 401 D HW: 7L0 907 401 D
Bauteil: 3.0L V6TDI G000AG 0020
Revision: --H03--- Seriennummer: VWX3Z0F1549108
Codierung: 0011779
Betriebsnr.: WSC 12345 123 45725
VCID: 2C5172EB8C89E57E175-5072

3 Fehlercodes gefunden:

005699 - Bitte Fehlerspeicher der elektronischen Zentralelektrik auslesen

P1643 - 000 -

Freeze Frame:

Fehlerstatus: 01100000

Fehlerpriorität: 0

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 255

Kilometerstand: 223360 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2019.05.28

Zeit: 00:08:22

Freeze Frame:

Drehzahl: 0 /min

Drehmoment: 0.0 Nm

Geschwindigkeit: 0.0 km/h

Tastverhältnis: 1.0 %

Spannung: 11.70 V

Temperatur: 14.4°C

005662 - Glühkerze Zylinder 5 (Q14)

P161E - 001 - Unterbrechung

Freeze Frame:

Fehlerstatus: 01100001

Fehlerpriorität: 0

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 255

Kilometerstand: 223360 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2019.05.28

Zeit: 00:13:03

Freeze Frame:

Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Tastverhältnis: 1.0 %
Spannung: 11.48 V
Tastverhältnis: 15.0 %
Temperatur: 14.4°C

005663 - Glühkerze Zylinder 6 (Q15)
P161F - 001 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 223360 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.05.28
Zeit: 00:13:03

Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Tastverhältnis: 1.0 %
Spannung: 11.48 V
Tastverhältnis: 15.0 %
Temperatur: 14.4°C

Readiness: 0 0 1 1 1

Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\09D-927-750.lbl
Teilenummer SW: 09D 927 750 FA HW: 09D 927 750 FA
Bauteil: AL 750 6A 0992
Revision: 00H61000 Seriennummer:
Codierung: 0004456
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
VCID: 72EDAC936E2DF38E9D9-5000

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 7L0-907-379-MK25E1.clb
Teilenummer SW: 7L0 907 379 K HW: 7L0 907 379 K
Bauteil: ESP ALLRAD MK25E1 0302
Revision: 00H53001
Codierung: 0004354
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
VCID: 418F335F1C0B1816D43-8014

2 Fehlercodes gefunden:
00668 - Bordspannung Klemme 30
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 141
Kilometerstand: 223360 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.05.28
Zeit: 00:14:41

Freeze Frame:
Anzahl: 128
Anzahl: 2305
Anzahl: 128
Anzahl: 3

01826 - Geber für Lenkwinkel (G85); Spannungsversorgung KL30
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 141
Kilometerstand: 223360 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.05.28
Zeit: 00:08:32

Freeze Frame:
Anzahl: 128
Anzahl: 4865
Anzahl: 294

Anzahl: 3

Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: PCI\3D0-909-13x-05.lbl
Teilenummer SW: 3D0 909 139 B HW: 5WK 485 04
Bauteil: Kessy 6840
Revision: 68406418 Seriennummer: VWX3Z0F1549108
Codierung: 0000232
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
VCID: 28598EFB9F71C95EF3D-807D

Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\7L6-907-040.clb
Teilenummer: 7L6 907 040 AD
Bauteil: CLIMATronic R/L 4326
Codierung: 0000030
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
VCID: 72EDAC93692DF38E9D9-8027

1 Fehler gefunden:
00229 - Kältemitteldruck
002 - unterer Grenzwert unterschritten

Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\7Lx-937-049-V2.clb
Teilenummer SW: 7L6 937 049 AA HW: 7L6 937 049 AA
Bauteil: J519 1800
Revision: -0004--- Seriennummer: -----
Codierung: 600004003B021C00000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
VCID: 7BF381B73E67B2C6CEF-802E

1 Fehler gefunden:
02254 - Schnittstelle zum Generator
004 - kein Signal/Kommunikation

Adresse 15: Airbag Labeldatei: 7L0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 7L0 959 655 HW: 7L0 959 655
Bauteil: J234 2Z VW8T 0250
Revision: 92011025 Seriennummer: 0039P0001CZ%
Codierung: 0012890
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
VCID: FAFD04B3B15D0BCE559-80AF

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\7L6-953-549.lbl
Teilenummer: 7L6 953 549 F
Bauteil: Lenksaeulenmodul 3501
Codierung: 0010011
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
VCID: 428D3C53190D030ECD9-8017

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\7L6-920-xxx-7L6.lbl
Teilenummer SW: 7L6 920 890 K HW: 7L6 920 890 K
Bauteil: J285 KOMBI-INST. 9833
Revision: KPH06V40
Codierung: 0005101
Betriebsnr.: WSC 00011 888 96745
VCID: 4089365B1301111EDBD-8015

1 Fehler gefunden:

00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung

002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch

Freeze Frame:

Fehlerstatus: 00100010

Fehlerpriorität: 6

Fehlerhäufigkeit: 2

Verlernzähler: 181

Kilometerstand: 223360 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2019.05.28

Zeit: 00:12:41

Adresse 18: Standheizung Labeldatei: PCI\7L6-819-008.lbl
Teilenummer: 7L6 815 071 G
Bauteil: Standheizung E1MAC 0425
Codierung: 0000000
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
VCID: 3665508341C5AFAE711-8063

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\6N0-909-901-7L.clb
Teilenummer SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 890 K
Bauteil: J533 GW-K-CAN TP20 9833
Codierung: 77E2E78BC8056002
Betriebsnr.: WSC 00011 888 96745
VCID: F0E9269BE321419EEBD-80A5

1 Fehler gefunden:
01327 - Steuergerät für Einparkhilfe (J446)
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 141
Kilometerstand: 223360 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.05.28
Zeit: 00:10:03

Adresse 22: Allrad Labeldatei: PCI\0AD-927-755.lbl
Teilenummer: 0AD 927 755 BE
Bauteil: TRANSFERCASE 0119
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 7F0B75A72D7FAEE6E27-5000

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\7L6-919-887-DVD.lbl

Teilenummer: 7L6 919 887 P
Bauteil: Navigation 0011
Codierung: 0000101
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
VCID: 53A30917F2779A8676F-8006

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 7L0-959-933.lbl
Teilenummer: 7L6 959 933
Bauteil: 10 HSG 7124
Codierung: 0000069
Betriebsnr.: WSC 12345 123 45725
VCID: FF0BF5A7AD7F2EE6627-4A3A

Subsystem 1 - Teilenummer: 7L0 959 701 N
Bauteil: Tuersteuergeraet FS 6302

Subsystem 2 - Teilenummer: 7L0 959 702 N
Bauteil: Tuersteuergeraet BF 6302

Subsystem 3 - Teilenummer: 7L6 959 703
Bauteil: Tuersteuergeraet HL 0201

Subsystem 4 - Teilenummer: 7L6 959 704
Bauteil: Tuersteuergeraet HR 0201

1 Fehler gefunden:
01504 - Kennzeichenleuchte-X
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch

Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: 7L6-907-357-A.lbl
Teilenummer SW: 7L6 907 357 A HW: 7L6 907 357 A
Bauteil: AFS-Steuergeraet X014
Revision: H01 Seriennummer:
Codierung: 1286147
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
VCID: 397F5BBF74DB40D69C3-806C

Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 B
Bauteil: AFS-Lst.-Modul I X007

Codierung: 00000019

Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 B

Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X007

Codierung: 00000019

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\7L6-035-186-DVD.lbl

Teilenummer: 7L6 035 186 G

Bauteil: Radio 0011

Codierung: 0012432

Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001

VCID: 377B5D8746CF56A66A7-8062

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 68: Wischerelektronik Labeldatei: 7L0-955-119-V2.clb

Teilenummer: 7L6 955 119

Bauteil: J400__ Front Wiper 5101

Codierung: 0000341

Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001

VCID: F7FB1D87864F16A62A7-80A2

Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF Labeldatei: PCI\1K0-955-559-AF.CLB

Bauteil: RLS 160708 046 0204

Codierung: 00208933

Betriebsnr.: WSC 31414

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 69: Anhänger Labeldatei: PCI\7L0-907-383-1D2.lbl

Teilenummer SW: 7L0 907 383 G HW: 7L0 907 383 G

Bauteil: ANHAENGERELEKTRONIK 8854

Codierung: 0000001

Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000

VCID: 38795EBB4FD159DE63D-806D

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\3C0-035-730.lbl
Teilenummer SW: 7L6 035 730 HW: 7L6 035 730
Bauteil: Telefon 2209
Revision: 00011000 Seriennummer: 0000000000869
Codierung: 0020341
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
VCID: EBD331F7CA07A246DEF-80BE

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Ende -----