

Toureg V6 TDI 245 PS unrunder Motorlauf beim starten

Beitrag von „TOUAREG1904“ vom 4. Juni 2019 um 11:15

Guten Tag zusammen,

sagt mal wie ist die Geschichte hier ausgegangen ? Wurde war festgestellt oder getauscht .

Hintergrund ist , dass mein TII 2014 - 245 PS seit kurzem auch einen unrunden Leerlauf hat.

Allerdings nur bei Aussentemp. von über 20 Grad C.

Der Leerlauf ist dann für einige sek. sehr unrund. Gebe ich aber einmal kurz Gas reguliert sich eigtl. alles.

Auch ohne Gas geben reguliert sich alles nach 15-20 Sekunden .

War auch beim 😊 dort hatte ein Injektor ausschlagende Werte dieser wurde auch getauscht. Symptom trotzalldem weiter vorhanden bei warmen aussenteperaturen.

KM stand ca. 90.000