

Dicker springt warm nicht an

Beitrag von „2.5Ranfänger“ vom 4. Juni 2019 um 19:23

Servus Fauzehn,
macht nix.

Ordnen wir mal was geschrieben wurde:).

Bau mal einen neuen Dieselfilter ein. Wenn dieser nicht neu ist.

Dann versuch es mit der Zugabe eines Systemreinigers. Wenn es dann klappt 😄 ist es die kostengünstige Lösung. Evtl. noch einmal den Dieselfilter tauschen.

Die Werkstatt meines Vertrauens geht auch so vor. Damit können sich viele Probleme erledigen.

Viel Erfolg 🍀

Grüße

R-anfänger