

# Toureg V6 TDI 245 PS unrunder Motorlauf beim starten

Beitrag von „TOUAREG1904“ vom 5. Juni 2019 um 13:59

@ Macko : ist denn dir in die Richtung was bekannt ? Müsste den Fehlerspeicher nicht eine Fehlfunktion melden ? also FS im Tester ! 😊

Injektoren (oder auch Hochdruckpumpe oder AGR?!) waren so mein erster Gedanke . Aber wie erwähnt sind alle +/- Werte der Injektoren im grünen Bereich gewesen....

Fehlerspeicher leer !

Ich frage mich warum nur bei warmen Wetter so ab 20 Grad Celsius ?????🤔 (und beim ersten starten morgens oder halt nach längerer Standzeit... von 5,6,7,8 std. )

Aber schon mal Danke für die Tipps!!!