

Xenon LWR

Beitrag von „Basti46120“ vom 6. Juni 2019 um 11:24

[Zitat von Hannes H.](#)

Den würde ich mir wirklich ansehen, wenn hier ein mechanischer Fehler vorliegt, dann ist natürlich kein Fehler abgespeichert. Und diese Sensoren hängen gerne mal oder brechen auch gerne. Ich gehe davon aus, dass du kein Luftfahrwerk hast, oder? Sonst würde es dann auch ein Problem mit dem Niveau geben.

MfG

Hannes

Ja genau (hätte ich vergessen dazu zuschreiben) ich habe kein Luftfahrwerk - nur die normale Stahlfeder Ausführung.

Also ein Defekt in der Elektronik kann ich somit ausschließen? Denn sonst hätte ja irgendwas VCDS aufgeschnappt vermutlich.

Werde mal an den Sensoren suchen. 2 Stück sind verbaut, oder?