

Dicker springt warm nicht an

Beitrag von „mag357“ vom 9. Juni 2019 um 10:55

Hallo,

verstehe ich das richtig, dass der Anlasser nur ca. 2 Sekunden dreht?
Sollte das der Fall sein, liegt wohl eher ein Elektrik Problem vor.

Gruß Andreas