

2011er 3.0 V6 TDI Fehlercode P242A

Beitrag von „mag357“ vom 9. Juni 2019 um 11:07

Hallo,

sollte der Sensor auf der linken Seite nach dem DPF sein.
Ohne Gewähr!

Gruß Andreas