

2011er 3.0 V6 TDI Fehlercode P242A

Beitrag von „-marcus-“ vom 9. Juni 2019 um 22:48

Laut ERWIN ist es der Sensor vor dem DPF. Hab das heute auch mal verifiziert und den Sensor abgesteckt. Kommt dann keine weitere Fehlermeldung.