

# Lüftung

Beitrag von „coala“ vom 10. Juni 2019 um 20:44

[Zitat von Interceptor](#)

Oh, hat der ein Stellmotor drin 🤖 [...]

Ja, davon gibt es etliche 😊 Allerdings sollten die beiden seitlichen Anströmer zusammen angesteuert werden und wenn es rechts fröhlich raus bläst, links dagegen nicht, dann dürfte es eher ein mechanisches Problem sein, wenn das auch bei unterschiedlichen Temperatureinstellungen so bleibt.

Grüße  
Robert