

Set Taste bei Memorysitz Fahrerseite deaktiviert

Beitrag von „Luckyman-v6-4m“ vom 26. Juni 2019 um 17:23

Bei mir fehlte die Grundeinstellung der Lordosenstütze. Alle 4 Richtungen bis anschlag gefahren und den Knopf kurz gehalten. Und siehe da, alles funktioniert wieder.