

Vw Touareg 7l R5 2.5TDI (BAC) Sitzverstellung Defekt

Beitrag von „Nounou“ vom 26. Juni 2019 um 20:34

Hallo,

Bei meinen Touareg funktioniert die verstellung der Rückenlehne garnicht und bei der Höhenverstellung fehlen die letzten cm um als 2m Mann ordentlich zu sitzen!

Haben schon die Sicherungen gecheckt alles io. Nun ist die Frage kann man die Motoren auch testen ohne den Sitz komplett zu demontieren ? Also wenn man den Sitz umklappt sieht man von unten Herzlich wenig. Kann mir einer da weiter Helfen

Im Netz gibt's ja genug Ersatzteile