

Vw Touareg 7l R5 2.5TDI (BAC) Schaltgetriebe nimmt kein Gas an

Beitrag von „2.5Ranfänger“ vom 27. Juni 2019 um 18:29

Hallo,

schwierig... Ich würde auf das Gaspedal tippen... hatte das Problem beim Dicken noch nicht... wir hatte dies beim Sharan meines Sohns, kein Fehler aber immer mal wieder der Tritt ins Leere.. kein Fehler

Lange Rede kurz auf dem Punkt dort war es das AGR Ventil. Mein Dicker hatte ab und auch mal ein Gedenksekündchen eingelegt, dies war dann auch nach dem Tausch des AGR weg...

Es kann 1.000 Gründe haben 😞.. kann auch Luftmassenmesser sein????

Guter Rat ist hier echt schwierig.

Grüße

R-anfänger