

Steuergerät 28 - hintere Klima, keine Verbindung

Beitrag von „matisbad“ vom 29. Juni 2019 um 13:00

Hallo zusammen,

bei meinem T1, MY 2010, bekomme ich keine Verbindung zum VCDS zum Steuergerät 28 (Klimaanlage hinten)

Die Temperatur lässt sich hinten, bei der 4C , nicht einstellen.

Bei Temperaturwahl LO kommt „warme Luft „ raus

wo ist das Steuergerät verbaut?

hat jemand das Problem schon mal gehabt?

Klima ist neu befällt und vorne funktioniert alles.

Gruß

Matthias