

Meldung "STOP Fehler Fahrwerk"

Beitrag von „Kruemelmonstter“ vom 30. Juni 2019 um 21:20

Hallo,

ich denke ein Geber für den Istwert am Federbein ist defekt ,

mögliche Ursachen :

gebrochen , da Gestänge fest , Feuchtigkeit eingedrungen , Kabelbruch / Stecker ab

die mechanischen Fehler erkennt man eigentlich recht gut

viel Erfolg